# TELSTAR SUR TOUS LES FRONTS : UN CHANTIER A SPAY

Appel du client à 9h pour nous indiquer qu’une de ses pelles venait de tomber dans un bassin d’exploitation. Afin de pouvoir la sortir, il fallait mettre en place un moyen de pompage de grosse capacité pour baisser rapidement le niveau de ce bassin et ainsi pouvoir sortir rapidement cet engin. Par conséquent, chargement de l’ensemble sur un PL bras de grue à 12h, puis livraison réalisée dans la foulée. Le matériel est donc arrivé sur place à 15h. Par la suite, l’installation et la mise en service a été réalisée par notre technicien avec l’aide du client. Le pompage a été opérationnel à 16h et la pelle a pu être sortie du bassin le lendemain en fin de journée.